

zestaw spinek osłon silnika BMW X2 (F39), 03.18-, BMW 5 (G30/G31), 05.17-, BMW 6/6 GC (F08/F12/F13), 02.11-, BMW 7 (G11/G12), 07.15-, BMW X5 (F15), 10

Cena :
41,41 zł (netto)
50,93 zł (brutto)
Nr katalogowy : **ZPS2019**
Producent : **Zamiennik**
Stan magazynowy : **wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Rodzaj :
Opis: osłony pod silnikiem

Stan techniczny: przedmiot jest nieużywany, fabrycznie nowy, towar posiada gwarancję oraz certyfikat jakości.

- ZASTOSOWANIE**
Samochód: BMW X2 (F39), 03.18-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW 5 (G30/G31), 05.17-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW 6/6 GC (F08/F12/F13), 02.11-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW 7 (G11/G12), 07.15-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW X5 (F15), 10.13-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW 5 (F10/F11), 12.09-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW X4 (G02), 03.18-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW 5 GT (F07), 06.09-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW X1 (F48), 06.15-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW 7 (F01/F02), 10.08-01.16
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW X3 (G01), 06.17-
Okres stosowania: Przez cały okres
Samochód: BMW X6 (F16), 01.14-
Okres stosowania: Przez cały okres
Nr porównawczy OEM: