


Silniczek reflektora lewy=prawy BMW X5 (E70), 10.06-04.10, BMW 1 (E81/E82/E87/E88), 09.04-10.13, BMW 7 (F01/F02), 10.08-01.16, BMW X6 (E71), 01.08-12.



Cena :

86,05 zł (netto)

105,84 zł (brutto)

Nr katalogowy : **204009-9**

Producent : **Tyc**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Rodzaj : do wersji z reflektorami halogenowymi, do wersji z reflektorami ksenonowymi

Opis: lewy=prawy Homologacja: nie dotyczy

Stan techniczny: przedmiot jest nieużywany, fabrycznie nowy, towar posiada gwarancję oraz certyfikat jakości.

ZASTOSOWANIE

Samochód: BMW X5 (E70), 10.06-04.10

Okres stosowania: Przez cały okres

Samochód: BMW 1 (E81/E82/E87/E88), 09.04-10.13

Okres stosowania: Przez cały okres

Samochód: BMW 7 (F01/F02), 10.08-01.16

Okres stosowania: Przez cały okres

Samochód: BMW X6 (E71), 01.08-12.13

Okres stosowania: Przez cały okres

Samochód: BMW 5 (E60/E61), 06.03-06.10

Okres stosowania: .07-

Samochód: BMW Z4 (E89), 05.09-

Okres stosowania: Przez cały okres

Samochód: BMW 5 GT (F07), 06.09-

Okres stosowania: Przez cały okres

Samochód: BMW 5 (F10/F11), 12.09-

Okres stosowania: -06.13

Samochód: BMW 3 (E90/E91), 11.04-08.08

Okres stosowania: Przez cały okres

Nr porównawczy OEM: 63117207574, 7207574, 6938563, 63116938563